

Reparatur-Satz für Öl-Ablassgewinde, M17x1.5 (Art. 158)



- 1 Gewindebohrer HSS-G
- 6 Ersatzschrauben
- 12 Dichtringe

Technische Änderungen vorbehalten - für Druckfehler keine Haftung